

全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动第十一督查组问题交办情况表

序号	所在地	水源地名称	水源地级别	问题经纬度		督查组交办问题	督查组处理建议	备注
				经度	纬度			
1	保山市龙陵县	熊洞水库水源地	县级	98.8512155	24.647163	水库周边大坝村熊洞小组生活垃圾收集箱只有一处，垃圾收集设施数量不足。	增设大坝村熊洞小组生活垃圾收集设施，尽快投入使用，保障生活垃圾及时收集、转运。	
2	保山市龙陵县	熊洞水库水源地	县级	98.8512155	24.647163	熊洞水库周边大坝村熊洞小组生活污水处理设施未完全建成。	加快大坝村熊洞小组生活污水处理设施施工进度，尽快建成投运，并保障污水处理设施正常运行。	