

## 全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动第十一督查组问题交办情况表

填报单位：龙陵县人民政府

填报时间：2018.6.26

序号	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题经纬度		督查组交办问题	督查组处理建议	整治进展情况	是否完成整治	备注
						经度	纬度					
1	保山市龙陵县	熊洞水库水源地	县级	二级	其他问题	98.851216	24.647163	水库周边大坝村熊洞小组生活垃圾收集箱只有一处，垃圾收集设施数量不足。	增设大坝村熊洞小组生活垃圾收集设施，尽快投入使用，保障生活垃圾及时收集、转运。	完成进度100%。龙陵县镇安镇人民政府新购买垃圾桶8个，分别安置在熊洞小组农户集中的区域，用于收集产生的生活垃圾，定时组织人员对收集的垃圾进行转运处	已完成	
2	保山市龙陵县	熊洞水库水源地	县级	二级	其他问题	98.851216	24.647163	熊洞水库周边大坝村熊洞小组生活污水处理设施未完全建成。	加快大坝村熊洞小组生活污水处理设施施工进度，尽快建成投运，并保障污水处理设施正常运行。	完成进度28%。征地工作已完成，正在进行基础性工作，目前完成工程开挖土方255m <sup>3</sup> ，支砌石方96m <sup>3</sup> 。	未完成	